




Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Menge	Preis (€)
1	Spiralbehältertopf ROSPI 10	H81814	1	a. A.
2	Spiralbehälterdeckel.	H81893	1	a. A.
3	Aufnahmeflansch	H97835	1	a. A.
4	Sechskantmutter DIN 439-M18 x 1,5-ST	H88519	1	a. A.
5	Zylinderschraube DIN 912 - M5 x 25-ST	H88161	3	a. A.
6	Scheibe DIN 125 -A5,3	H98955	3	a. A.
7	Sechskantmutter ISO 10511-M5	H88518	3	a. A.
8	Zylinderschraube DIN912 M5x20	H80615	3	a. A.
9	Vulkanfiberscheibe DIN 7603 - A9x5x1	H97889	3	a. A.
11	Bohrmaschine 230 V,50/60Hz,630W,0-950U/min	L21674	1	a. A.
12	Scheibe DIN 9021-6-A2K	H98351	1	a. A.
13	Senkschraube ISO 2009 M6x26-LH-ST	F84072	1	a. A.
14	Steuergriff	F84052	1	a. A.
15	Lagerung kpl.	F84053	1	a. A.
16	Feste Rollenaufnahme	F84051	1	a. A.
17	Spiralführungsrohr kpl.	F84055	1	a. A.
18	Reparatur Kit ROSPIMATIC	F84046	1	a. A.
19	Niederhalter	F84059	1	a. A.
20	Zustellschraube mit Rutschkupplung	F84020	1	a. A.
21	Deckel	F84061X	1	a. A.
22	Laufrolle LR50/6-2RSR	F84062	2	a. A.
23	Zylinderschraube DIN 912 - M6 x 25	F84064	2	a. A.
24	Paßscheibe DIN 988-6x12x0,5	F84065	2	a. A.
25	Scheibe	F84066	1	a. A.
26	Sicherungsring DIN471-18x1,2	F84067	1	a. A.
27	Sechskantmutter ISO 10511-M6	H88501	2	a. A.
28	Schraube. DIN7505 SEKO VZ TORX 4x40	F84069	3	a. A.
29	Pt-Schraube, Delta 40x12, WN5452	F84070	2	a. A.

WICHTIG!

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder bei unserer Hotline Service After Sales